

Abbildungen aus dem Werk

Teil 6

Schleich,
Kosteneinsparpotenziale einer
effizienteren Landesbauordnung

 **Springer Vieweg**

2018




Abbildung 62: Franziskanerstraße – Grundriss 3.OG nach AD B




Abbildung 63: Eickenscheidter Fuhr – Grundriss 3.OG nach BauO NRW




Abbildung 64: Eickenscheidter Fuhr – Grundriss 3.OG nach AD B




Abbildung 65: Eickenscheidter Fuhr – Schnitt nach BauO NRW




Abbildung 66: Eickenscheidter Fuhr – Schnitt nach AD B




Abbildung 67: Franziskanerstr./Eickenscheidter Fuhr – Ansicht von Nordosten nach BauO NRW






Abbildung 69: Franziskanerstr./Eickenscheidter Fuhr – Ansicht von Südwesten nach BauO NRW