1. Ergänzende Abbildungen zu den Kapiteln des Buches

Abbildungen zu Kapitel 4

Abbildung 4.11. Lufttemperaturverteilung in 2 m Höhe im Bereich der Mülheimer Innenstadt am 30.4./1.5.1993. Die Wirkung des östlich gelegenen Rumbachtals ist deutlich durch die Temperaturabsenkung im Verlauf der Talachse bis in die Innenstadt zu verfolgen.
(Aus Beckröge. Pflitsch 1996)




Abbildung 4.12. Verteilung der SF_6-Konzentrationen im Verlauf des Rumbachtals in Mülheim am 12./13.3.1993. Die farbig unterlegte Fläche gibt die Zone mit SF_6-Konzentrationen oberhalb der Nachweisgrenze an. (Aus Kuttler 1996)




Abbildung 4.13. Starkregenereignis am 15./16.8.1959 im Raum Berlin




Abbildung 4.13 Starkregenereignis am 15./16.8.1959 im Raum Berlin

Lüers 1998
verändert nach Schlaak

Abbildung 4.14. Starkregenereignis am 24.8.1996 im Raum Berlin




Abbildung 4.14 Starkregenereignis am 24.8.1996 im Raum Berlin

Lüers 1998
verändert nach Schlaak